

电磁流量计转换器的运输和贮存

为防止仪表在运转时受到损坏，在到达安装现场以前，请保持制造厂发运时的包装状态。贮存时，贮存地点应再具备下列条件的室内：

- a) 防雨、防潮
- b) 机械振动小，并避免冲击
- c) 温度范围-20 +60℃
- d) 湿度不大于 80%